

■マンション前でホームインスペクターと待ち合わせ



■売主様・仲介会社様など関係者にインスペクターからご挨拶



■お部屋にて、インスペクターより点検の進め方・点検方法をご説明



■調査開始

ご依頼者様：お部屋やインスペクターの調査を適宜ご見学

当 社：**調査実施**



■調査終了、インスペクターより  
結果のご説明と修繕に関するアドバイス

ご依頼者様：インスペクターと一緒に建物全体をご確認

当 社：修繕やメンテナンスの方法などをご説明

※売主様居住中の場合、住戸外でお話する場合があります



■お部屋～エントランスまで  
インスペクターと一緒に共用部分の見学、解説



■インスペクターより今後のご案内

報告書ご送付時期や

アフターフォローサービスなどのご案内

インスペクターや機材類の写真撮影

ご自由に撮影し、SNSに掲載していただけます。その場合、弊社以外の個人情報が特定されないようご注意くださいませ。

調査結果のレポート反映について

同様の事象が複数箇所に見られた場合は、代表的な部位について写真・コメントを掲載することがあります。

※待ち合わせ～当社点検・ご説明の終了までは1.5～2.5時間です（状況やオプション有無により異なります）  
※物件により進行が異なることがあります  
※順序は入れ替わることがあります